



Vehicle Detail

Tipe Registrasi	Pribadi	Warna	Putih
Plat Nomor	Ganjil	Jarak Tempuh	75.008 km
Transmisi	Automatic	Area Registrasi	Palembang
Bahan Bakar	Bensin	Kapasitas Mesin	1.500 cc
Kedaluarsa Pajak	20 Juni 2026	Kelengkapan	
Tahun Produksi	2022	Lokasi Unit	Palembang 1

Interior

Fungsi dan kondisi panel instrumen		-
Fungsi kontrol dashboard		-
Fungsi master switch door lock		-
Kondisi dan fungsi setir		-
Fungsi steering switch		-
Kondisi dan fungsi audio/video		-
Kondisi dan fungsi sistem AC depan		-
Kondisi kisi-kisi AC depan		-
Kondisi dan fungsi sistem AC belakang		-
Kondisi kisi-kisi AC belakang		-
Kondisi dan fungsi kursi pengemudi		-
Kondisi dan fungsi kursi lain nya		Karpet lembar variasi
Kondisi plafon		Lampu plafon tidak nyala
Kondisi dan fungsi power window		-
Kondisi dan fungsi sistem seat belt		-
Kondisi dan fungsi dongkrak		-
Kondisi dan fungsi kunci roda & stick		-
Kondisi dan fungsi ban serep		-

Mobil bekas banjir		-
--------------------	--	---

Exterior

Kondisi kap mesin		-
Kondisi bumper depan		-
Kondisi gril		-
Kondisi & fungsi head lamp kanan		-
Kondisi fog lamp kanan		-
Kondisi chassis		-
Kondisi kaca depan		-
Kondisi dan fungsi wiper depan		-
Kondisi fender kanan		-
Kondisi dan fungsi spion kanan		Cover sepiion baret
Kondisi pintu depan kanan		-
Kondisi kaca depan kanan		-
Kondisi pilar A kanan		-
Kondisi pintu belakang kanan		-
Kondisi kaca belakang kanan		-
Kondisi pilar B kanan		-
Kondisi quarter panel kanan		-
Kondisi kaca quarter kanan		-
Kondisi pilar C kanan		-

Kondisi rocker panel kiri		-
Kondisi pintu bagasi belakang		-
Emblem & sticker		-
Kondisi kaca belakang		Kaca film sobek
Kondisi dan fungsi wiper belakang		-
Kondisi lampu belakang kanan		-
Kondisi bumper belakang		-
Kondisi lampu belakang kiri		-
Kondisi quarter panel kiri		-
Kondisi kaca quarter kiri		-
Kondisi pilar C kiri		-
Kondisi pintu belakang kiri		Cat baret
Kondisi kaca pintu belakang kiri		-
Kondisi pilar B kiri		-
Kondisi pintu depan kiri		-
Kondisi kaca pintu depan kiri		-
Kondisi pilar A kiri		-
Kondisi dan fungsi spion kiri		-
Kondisi fender kiri		-
Kondisi roof/sun roof		-
Kondisi spoiler		-
Kondisi & fungsi head lamp kiri		-

Kondisi fog lamp kiri		-
Kondisi body kit		-
Kondisi linner vender		-
Kondisi ban dan veleg depan kanan		-
Kondisi ban dan veleg belakang kanan		-
Kondisi ban dan veleg belakang kiri		-
Kondisi ban dan veleg depan kiri		-

Engine & Transmisi

Cek lampu peringatan		-
Mesin di hidupkan dengan mudah		-
Cek fungsi transmisi		-
Cek oli mesin		Oli keruh
Cek kebocoran oli mesin		-
Cek kebocoran oli transmisi		-
Kondisi transmisi		-
Kondisi fisik mesin		-
Kondisi asap mesin		Saringan kenalpot After market
Kondisi suara mesin		-
Kondisi radiator		-
Fungsi kipas radiator		-
Kondisi kesehatan aki		-

Kondisi wairing elektrical mesin	v	-
----------------------------------	-------------------------	---

Kaki-kaki

Kondisi steering rack	v	-
Kondisi mounting engine	v	-
Kondisi mounting transmisi	v	-
Kondisi ball joint atas	v	-
Kondisi ball joint bawah	v	-
Kondisi lower arm	v	-
Kondisi bushing lower arm	v	-
Kondisi drive shaft	v	-
Kondisi gardan 4x2 /double	v	-
Kondisi cross joint	v	-
Kondisi link stabil	v	-
Kondisi tierod & long tierod	v	-
Kondisi shock depan	v	-
Kondisi rotor disch	v	-
Kondisi kanvas rem	v	-
Kondisi shock belakang	v	-
Kondisi per belakang	v	-

Lampiran Foto

Karpet lembar variasi



Karpet lembar variasi



Sunvisor tidak ada



Lampu plafon tidak nyala



Cover sepiion baret




Cat baret



Kaca film sobek



Oli keruh



Saringan kenalpot After market

